

UF-TOOLS

elektrický aku šroubovák 57v1 s unikátním pouzdem, stříbrný, USB-C



Uživatelská příručka

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a předpisy vyznačené v návodu.





Bezpečnostní informace

Před použitím tohoto produktu si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a dodržujte všechna běžná bezpečnostní opatření.


Jakákoli operace, která není v souladu s těmito pokyny, může vést k poškození tohoto produktu.



Elektrická bezpečnost

1. K nabíjení použijte originální nabíjecí kabel. Jinak hrozí riziko poranění.
2. Nevystavujte prosím elektrický šroubovák slunečnímu záření ani jej neumísťujte do vlhkého prostředí, což povede ke korozi šroubováku a nelze jej použít.
3. Pokud se nemůžete vyhnout použití elektrického šroubováku ve vlhkém prostředí, používejte silikonové rukavice jako ochranné opatření, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Pokud je elektrický šroubovák provozován v elektrostatickém prostředí, nainstalujte prosím elektrostatický kroužek k demagnetizaci bitu, abyste snížili provozní nehody.

Jak používat




Způsob otevírání

Stiskněte horní tlačítko.

Organizér se automaticky otevře.

Vysunutí šroubováku

Vysuňte šroubovák sevřením hlavy.




Způsob uložení

Zarovnejte se štěrbinou.
Poté zatlačte horní část do štěrbiny.

Popis dílu

Obsah zahrnuje:

56dílná sada šroubováků a nabíjecí kabel typu C



- ① 1x Rukojeť elektrického šroubováku
- ② 1x Kovové páčidlo
- ③ 1x Magnetizér/Demagnetizér
- ④ 1x Pinzeta
- ⑤ 12 x 35 mm dlouhé bity
- ⑥ 40 x 28 mm krátké bity
- ⑦ 1x nabíjecí kabel typu C

Specifikace produktu

Kapacita baterie: 500mAh

Typ baterie: Lithiová baterie

Napětí: 3,7V DC

Volnoběžné otáčky: 150±10 ot./min

Elektrický točivý moment: 0,1-0,3N.m

Manuální točivý moment: 3N.m

Doba nabíjení: >120 min

Specifikace bitů: H4x28mm & H4x35mm

Materiál bitů: Ocel S2 Premium

Srovnávací tabulka točivého momentu převodu

Převod	Hodnota točivého momentu
0	OFF
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Výše uvedené parametry platí pro plně nabitý stav.)

Specifikace bitů šroubováků:


H4*35mm x 12PCS

 PH0, PH1	 T8H, T10H, T15H, T20H
 SL2.0	 H1.5, H2.0, H2.5
 U2.6	 2.5


H4*28mm x 40PCS

 PH0000, PH000, PH00, PH2	
 SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0	
 H0.7, H0.8, H0.9, H1.0, H1.3, H3.0	
 Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1	
 P2, P5, P6	 U2.0, U3.0
 2.0, 2.3	 SQ0, SQ1
 T5H, T6H, T7H, T9H	 T2, T3, T4
 SIM	 W1.5

Popis elektrického šroubováku




Kroky



1. Nainstalujte bit.



2. Stiskněte tlačítko a nastavte požadovaný převod.



2. Stiskněte tlačítko, utáhněte šroub a současně zapněte světlo.



3. Stiskněte tlačítko, povolte šrouba současně zapněte světlo

Poznámka:

Pokud hlavní jednotka po 10 sekundách nefunguje, LED kontrolka automaticky zhasne.

Pokyny pro OLED obrazovku

Zařízení je vybaveno třemi točivými momenty, lze jej přepnout na různé převodové stupně pomocí tlačítka „nastavení převodového stupně“.

"Převod 0" pro vypnutí zařízení a osvětlení nesvítí;
přepněte na 1-3 rychlostní stupeň a začněte pracovat, displej do pracovního rozhraní.

Stiskněte směrové tlačítko, hlava šroubováku se otáčí, zatímco LED svítí, na displeji se synchronně zobrazí počet převodových stupňů a ikona malého letadla bude cyklicky létat podle směru tlačítka.



Ikona displeje ukazuje "🚀" pro pevné utažení šroubů, ikona displeje "⚙️" pro uvolnění šroubů.

Návod na nabíjení

Při nabíjení pomocí univerzálního nabíjecího portu typu C se na displeji nabíjení produktu zobrazuje cyklické přírůstkové blikání ikony indikátoru baterie. Po úplném nabití zůstane ikona baterie svítit.

1, Při prvním použití šroubováku jej plně nabijte a doba nabíjení nesmí přesáhnout 2,5 h.

2, Nabijte prosím zařízení jednou měsíčně, abyste udrželi dobrý výkon.

Poznámka:

Když ikona baterie ukazuje prázdnou baterii. K rychlému nabití použijte nabíjecí kabel typu C.



Ikona bliká
postupně nabíjení



Ikona je plně bílá
Plně nabitá



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

**Elektro-Akkuschrauber 57in1 mit
einzigartigem Koffer, silber, USB-C**



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Vorschriften sorgfältig durch. in der Anleitung angegeben.





Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Anweisungen und beachten Sie alle üblichen Sicherheitsvorkehrungen .

Jeder Vorgang, der nicht diesen Anweisungen entspricht , kann zu Schäden an diesem Produkt führen.



Elektrische Sicherheit

1. Verwenden Sie zum Laden das Original-Ladekabel. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
2. Setzen Sie den Akkuschauber bitte nicht **dem Sonnenlicht** aus und legen Sie ihn nicht in eine feuchte **Umgebung**, da dies zur Korrosion des Schraubendrehers führt und ihn unbrauchbar macht.
3. Wenn Sie die Verwendung eines Akkuschaubers in einer feuchten **Umgebung nicht vermeiden können**, tragen Sie als **Schutzmaßnahme** Silikonhandschuhe, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
4. Wenn der Elektroschauber in einer elektrostatischen **Umgebung betrieben wird**, installieren Sie bitte einen elektrostatischen Ring, um den Bohrer zu entmagnetisieren und so Betriebsunfälle zu vermeiden.

Anwendung



Öffnungsmethode

Drücken Sie die obere Taste.

Der Organizer öffnet sich automatisch.

Auswerfen des Schraubendrehers

Ziehen Sie den Schraubendreher
heraus , indem Sie den Kopf festhalten.



Speichermethode


Am Schlitz ausrichten .
Drücken Sie dann die Oberseite in den
Schlitz.



Teilebeschreibung

Der Inhalt umfasst:

56-teiliges Schraubendreher-Set und Typ-C-Ladekabel



- ① 1x Elektrische schraubendreher griff
- ② 1x Brecheisen aus Metall
- ③ 1x Magnetisierer/Entmagnetisierer
- ④ 1x Pinzette
- ⑤ 12 x 35 mm lange Bits
- ⑥ 40 x 28 mm kurze Bits
- ⑦ 1x Typ-C Ladekabel

Produktdetails

Batteriekapazität: 500 mAh

Batterietyp: Lithiumbatterie

Spannung: 3,7 V DC

Leerlaufdrehzahl : 150±10 U/min

Elektrisches Drehmoment: 0,1–0,3 Nm

Manuelles Drehmoment: 3 Nm

Ladezeit: >120 min

Bit-Spezifikationen: H4x28mm und H4x35mm

Bitmaterial: S2 Premium Stahl

Vergleichstabelle für Getriebedrehmomente

Überweisen	Drehmomentwert
0	OFF
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Die obigen Parameter gelten für einen vollständig geladenen Zustand.)

Spezifikationen der Schraubendreherbits:
H4*35mm x 12PCS

 PH0, PH1	 T8H, T10H, T15H, T20H
 SL2.0	 H1.5, H2.0, H2.5
 U2.6	 2.5


H4*28mm x 40PCS

 PH0000,PH000,PH00,PH2	
 SL1.0,SL1.5,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0	
 H0.7,H0.8,H0.9,H1.0,H1.3,H3.0	
 Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1	
 P2,P5,P6	 U2.0,U3.0
 2.0,2.3	 SQ0,SQ1
 T5H,T6H,T7H,T9H	 T2,T3,T4
 SIM	 W1.5

Beschreibung des Elektroschraubers




Schritte



1. Installieren Sie das Bit.



2. Drücken Sie die Taste und stellen Sie die gewünschte Übersetzung ein.



2. Drücken Sie **den Knopf**, ziehen Sie die Schraube fest und gleichzeitig einschalten Licht.



3. Drücken Sie **den Knopf**, lösen Sie die Schraube und schalten Sie gleichzeitig das Licht ein

Notiz:

Wenn das Hauptgerät nach 10 Sekunden nicht funktioniert, Die LED erlischt automatisch.

Anleitung für OLED-Bildschirm

Das Gerät ist mit drei Drehmomenten ausgestattet, es kann auf verschiedene umgeschaltet werden. Die Gänge können Sie über die Schaltfläche „Gangeinstellung“ wechseln.

„Transfer 0“ zum Ausschalten des Geräts und der Beleuchtung nicht beleuchtet;

Schalten Sie in den 1.-3. Gang und beginnen Sie mit der Arbeit. Das Display wechselt zur Arbeitsoberfläche.

Drücken Sie die Richtungstaste, Schraubendreherkopf dreht sich, **während** die LED leuchtet, **die Anzahl** der Gänge wird synchron auf dem Display angezeigt und das kleine Flugzeugsymbol fliegt zyklisch entsprechend **der Richtung** der Taste.



Das Anzeigesymbol zeigt „“ zum Festziehen von Schrauben, zum „Anzeigesymbol“  „Lösen von Schrauben.“



Ladeanleitung

Beim Laden über den universellen Ladeanschluss Typ C blinkt das Batterieanzeigesymbol auf der Ladeanzeige des Produkts zyklisch inkrementell. Bei vollständiger Aufladung leuchtet das Batteriesymbol durchgehend.

1. **Wenn** Sie den Schraubendreher zum ersten Mal verwenden, laden Sie ihn bitte vollständig auf. Die Ladezeit sollte **2,5 Stunden nicht überschreiten**.

2. Bitte laden Sie **das Gerät** einmal **im Monat** auf , um eine gute Leistung aufrechtzuerhalten.

Notiz:

Wenn das Batteriesymbol eine leere Batterie anzeigt. Verwenden Sie zum Schnellladen ein Ladekabel vom Typ C.



Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

elektromos akkus csavarhúzó 57 az 1-ben
egyedi tokkal, ezüst, USB-C



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és előírást. az utasításokban jelezve.





Biztonsági információk

Kérjük, olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket a termék használata előtt. utasításokat, és tartsa be az összes szokásos biztonsági óvintézkedést.


Minden olyan művelet, amely nem felel meg ezen utasításoknak, a termék károsodását okozhatja.



Elektromos biztonság

1. A töltéshez használja az eredeti töltőkábelt. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.
- 2, Kérjük, ne tegye ki az elektromos csavarhúzót napfénynek , és ne helyezze nedves környezetbe , mert ez a csavarhúzó korróziójához vezethet, és nem használható.
- 3, Ha nem tudja elkerülni az elektromos csavarhúzó használatát nedves környezetben , viseljen szilikon kesztyűt az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- 4, Ha az elektromos csavarhúzót elektrosztatikus környezetben üzemeltetik , szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a bit lemágnesezésére az üzemi balesetek csökkentése érdekében.

Hogyan kell használni



Nyitás módja

Nyomja meg a felső gombot.

A szervező automatikusan megnyílik.

A csavarhúzó kilökése

Húzza ki a csavarhúzót a fej megszorításával.




Tárolási mód

Igazítsa a nyíláshoz.
Ezután nyomja be a tetejét a nyílásba.

Alkatrész leírása

A tartalom a következőket tartalmazza:

56 darabos csavarhúzó készlet és Type-C töltőkábel



Termékleírások

- Akkumulátor kapacitása: 500 mAh
- Akkumulátor típusa: Lítium akkumulátor
- Feszültség: 3,7V DC
- Alapjáratí fordulat szám: 150±10 ford./perc
- Elektromos nyomaték: 0,1-0,3 N.m
- Kézi nyomaték: 3 N.m
- Töltési idő: >120 perc
- Bit specifikációk: H4x28mm és H4x35mm
- A bit anyaga: S2 prémium acél

Fogaskerék-nyomaték-összehasonlító táblázat

Átruházás	Nyomaték értéke
0	OFF
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(A fenti paraméterek teljesen feltöltött állapotra vonatkoznak .)

Csavarhúzó bitek specifikációi:

H4*35mm x 12PCS

 PH0, PH1	 T8H, T10H, T15H, T20H
 SL2.0	 H1.5, H2.0, H2.5
 U2.6	 2.5


H4*28mm x 40PCS

 PH0000,PH000,PH00,PH2	
 SL1.0,SL1.5,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0	
 H0.7,H0.8,H0.9,H1.0,H1.3,H3.0	
 Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1	
 P2,P5,P6	 U2.0,U3.0
 2.0,2.3	 SQ0,SQ1
 T5H,T6H,T7H,T9H	 T2,T3,T4
 SIM	 W1.5

Az elektromos csavarhúzó leírása



Lépések



1. Szerelje be a bitet.



2. Nyomja meg a gombot, és állítsa be a kívánt áttételi arányt.



2. Nyomja meg a gombot, húzza meg a csavart és egyidejűleg kapcsolja be fény.



3. Nyomja meg a gombot, lazítsa meg a csavart és egyidejűleg kapcsolja be a lámpát

Jegyzet:

Ha a fő egység 10 másodpercen belül nem működik,
A LED automatikusan kikapcsol.

Útmutató az OLED képernyőhöz

A készülék három nyomatékkel van felszerelve ,
különbözőre váltható
sebességfokozatba a " sebességbeállítás "

„Transfer 0” a készülék és a világítás kikapcsolásához
nem világít;

Váltson 1-3 fokozatba és kezdjen el dolgozni,
a kijelző belép a munkafelületre.

Nyomja meg az iránygombot , csavarhúzófejet
forog , miközben a LED világít, a sebességfokozatok
száma szinkronban jelenik meg a kijelzőn
és a kis repülőgép ikon ciklikusan fog repülni a gomb irányának megfelelően .



A kijelző ikon a "kijelző ikont"  a csavarok erős meghúzásához, a
mutatja csavarok meglazításához .



Töltési utasítások

Ha az univerzális Type-C töltőporttal tölt, az akkumulátorjelző ikon ciklikusan, fokozatosan villog a termék töltési kijelzőjén. Teljesen feltöltött állapotban az akkumulátor ikon világít.

1. Amikor először használja a csavarhúzó, kérjük, teljesen töltse fel, és a töltési idő nem haladhatja meg a 2,5 órát.

2. Kérjük, havonta egyszer töltse fel a készüléket a jó teljesítmény megőrzése érdekében.

Jegyzet:


Amikor az akkumulátor ikon üres akkumulátort mutat. A gyorsöltéshez használjon C típusú töltőkábelt.



Az ikon fokozatosan villog töltés közben.



Az ikon teljesen fehér.
Teljesen feltöltve



Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Surubelnita electrica cu acumulator UF-TOOLS 57in1 cu carcasa unica, argintie, USB-C



Ghidul utilizatorului

Vă rugăm să citiți cu atenție toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și reglementările înainte de utilizare. indicat în instrucțiuni.





Informații de siguranță

Vă rugăm să citiți următoarele măsuri de siguranță înainte de a utiliza acest produs. Instrucțiuni și respectați toate măsurile de siguranță normale.

Orice operațiune care nu respectă aceste instrucțiuni poate duce la deteriorarea acestui produs.



Siguranța electrică

1. Folosiți cablul de încărcare original pentru încărcare. În caz contrar, există riscul de rănire.
- 2, Vă rugăm să nu expuneți șurubelnița electrică la lumina soarelui și nu o plasați într-un mediu umed, ceea ce va duce la coroziunea șurubelniței și nu poate fi utilizată.
- 3, Dacă nu puteți evita utilizarea unei șurubelnițe electrice într-un mediu umed, purtați mănuși de silicon ca măsură de protecție pentru a reduce riscul de șoc electric.
- 4, Dacă șurubelnița electrică este operată într-un mediu electrostatic, vă rugăm să instalați un inel electrostatic pentru a demagnetiza bitul pentru a reduce accidentele de operare.

Cum se utilizează




Metoda de deschidere

Apăsați butonul de sus .

Organizatorul se deschide automat.

Scoaterea șurubelniței

Scoateți șurubelnița
prin ciupirea capului.




Metoda de depozitare

Aliniați cu fanta.
Apoi împingeți partea superioară
în fantă.

Descrierea piesei

Conținutul include:

Set de șurubelnițe din 56 de piese și cablu de încărcare tip C



- 1 1 x mâner de șurubelniță electrică
- 2 1x rangă metalică
- 3 1x Magnetizer/Demagnetizator
- 4 1x pensetă
- 5 Biți de 12 x 35 mm lungime
- 6 Biți scurți de 40 x 28 mm
- 7 1x cablu de încărcare tip C

Specificatiile produsului

Capacitate baterie: 500mAh

Tip baterie: baterie cu litiu

Tensiune: 3,7 V DC

Turatie in gol : 150±10 rpm

Cuplu electric : 0,1-0,3N.m

Cuplu manual : 3N.m

Timp de încărcare: >120 min

Specificatii bit: H4x28mm și H4x35mm

Material bit: oțel S2 Premium

Tabel de comparație a cuplului angrenajului

Transfer	Valoarea cuplului
0	OFF
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Parametrii de mai sus sunt pentru o stare complet încărcată.)

Specificații pentru biți de șurubelniță:

H4*35mm x 12PCS

 PH0, PH1	 T8H, T10H, T15H, T20H
 SL2.0	 H1.5, H2.0, H2.5
 U2.6	 2.5


H4*28mm x 40PCS

 PH0000,PH000,PH00,PH2	
 SL1.0,SL1.5,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0	
 H0.7,H0.8,H0.9,H1.0,H1.3,H3.0	
 Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1	
 P2,P5,P6	 U2.0,U3.0
 2.0,2.3	 SQ0,SQ1
 T5H,T6H,T7H,T9H	 T2,T3,T4
 SIM	 W1.5

Descrierea șurubelniței electrice




Pași



1. Instalați bitul.



2. Apăsați butonul și setați raportul de transmisie dorit.



2. Apăsați butonul, strângeți șurubul și porniți simultan aprinde.



3. Apăsați butonul, slăbiți șurubul și aprindeți lumina în același timp

Nota:

Dacă unitatea principală nu funcționează după 10 secunde, LED-ul se va stinge automat.

Instrucțiuni pentru ecranul OLED

Dispozitivul este echipat cu trei cupluri, poate fi comutat pe diferite viteze folosind butonul „setare viteze”.

„Transfer 0” pentru a opri dispozitivul și iluminarea nu aprins;

Treceți la treapta 1-3 și începeți să lucrați, afișajul va intra în interfața de lucru.

Apăsați butonul de direcție, capul șurubelniței se rotește în timp ce LED-ul este aprins, numărul de viteze este afișat sincron pe afișaj iar pictograma avionului mic va zbura ciclic în funcție de direcția butonului.



Pictograma de afișare „”

pentru strângerea fermă a șuruburilor,
„pictograma de afișare”  pentru slăbirea șuruburilor.



Instrucțiuni de încărcare

Când se încarcă utilizând portul de încărcare universal de tip C, pictograma indicatorului bateriei va clipi într-o manieră incrementală ciclică pe afișajul de încărcare a produsului. Când este complet încărcat, pictograma bateriei va rămâne aprinsă.

1. Când utilizați șurubelnița pentru prima dată, vă rugăm să o încărcați complet, iar timpul de încărcare nu trebuie să depășească 2,5 ore.

2, Vă rugăm să încărcați dispozitivul o dată pe lună pentru a menține o performanță bună.

Nota:

Când pictograma bateriei arată o baterie goală. Utilizați un cablu de încărcare de tip C pentru încărcare rapidă.




Pictograma

clipește treptat în timpul încărcării.



Pictograma este complet albă.

Încărcat complet



Furnizor/Distribuitoare
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

електрически акумулаторен винтоверт
57в1 с уникален куфар, сребрист, USB-C



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и разпоредби преди употреба. посочени в инструкцията.





Информация за без опасност

Моля, прочетете следните мерки за без опасност, преди да използвате този продукт. Инструкциите и спазвайте всички нормални предпазни мерки.

Всяка операция, която не е в съответствие с тези инструкции, може да доведе до повреда на този продукт.



Електрическа без опасност

1. Използвайте оригиналния кабел за зареждане за зареждане. В противен случай съществува риск от нараняване.

2, Моля, не излагайте електрическата отвертка на слънчева светлина и не я поставяйте във влажна среда, която ще доведе до корозия на отвертката и тя не може да се използва.

3, Ако не можете да избегнете използването на електрическа отвертка във влажна среда, носете силиконови ръкавици и като предпазна мярка, за да намалите риска от токов удар.

4, Ако електрическата отвертка работи в електрическа среда, моля, инсталирайте електрически пръстен, за да демагнетизирате бит, за да намалите инцидентите при работа.

Как да използвате




Метод на отваряне

Натиснете горния бутон.

Организаторът се отваря автоматично.

Изваждане на отвертка

Издърпайте отверката,
както притиснете главата.



Метод на съхранение

Подравнете с слота.


След това натиснете горната
част в слота.



Описание на частта

Съдържанието включва:

Комплект от верти от 56 части и кабел за зареждане Type-C



- 1 1x дръжка за електрическа отвртка
- 2 1x Метален лост
- 3 1x Магнетизатор/Демагнетизатор
- 4 1x пинсета
- 5 12 x 35 мм дълги битове
- 6 40 x 28 mm къси битове
- 7 1x Type-C кабел за зареждане

Спецификации на продукта

Капацитет на батерията: 500mAh

Тип батерия : литиева батерия

Напрежение: 3.7V DC

Оборотина празен ход : 150±10 об./мин

Електрически въртящ момент : 0.1-0.3N.m

Ръчен въртящ момент : 3N.m

Времетрае за зареждане: >120 мин

Спецификации на битове: H4x28mm & H4x35mm

Материал на накрайника: стомана S2 Premium

Сравнителна таблица на въртящия момент на предавателя

Трансфер	Стойност на въртящия момент
0	OFF
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Горните параметри са за напълно заредено състояние.)

Спецификация на наклейки и этикетки:

H4*35mm x 12PCS

⊕ PH0, PH1	⊗ T8H, T10H, T15H, T20H
⊖ SL2.0	⊗ H1.5, H2.0, H2.5
Ⓢ U2.6	⬆ 2.5


H4*28mm x 40PCS

⊕ PH0000, PH000, PH00, PH2	
⊖ SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0	
⊗ H0.7, H0.8, H0.9, H1.0, H1.3, H3.0	
Ⓢ Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1	
⊗ P2, P5, P6	Ⓢ U2.0, U3.0
⬆ 2.0, 2.3	⊗ SQ0, SQ1
⊗ T5H, T6H, T7H, T9H	⊗ T2, T3, T4
⊙ SIM	⊕ W1.5

Описание на електрическият а от верт к а




СТЪПКИ



1. Инструмента е вкаран.



2. Натиснете бутона и задръжте го докато устройството се включи.



2. Натиснете бутона, за да се включи устройството и едновременно светлината.



3. Натиснете бутона, за да се изключи устройството и едновременно светлината.

Забележка:

Ако устройството не работи след 10 секунди, светлината ще се изключи.

Инструкция за OLED екран

Устройството е оборудвано с три въртящи момента, може да се превключва на различни предважкис помощта на бутон "настройка на предважк".

"Прехвърляне 0" за изключване на устройството и осветлението не свети;

Превключете на 1-3 предважк и започнете да работите, дисплеят ще влезе в работния интерфейс.

Натиснете бутон за посока, главата на отверката се върти, докато светодiodът свети, броят на предважк се показва синхронно на дисплея и малката икона на самолет ще лети циклично според посоката на бутон.



Иконата на дисплея  "за здравозатягане на винтове, "икона на дисплея "  за разхлабване на винтове.



Инструкция за зареждане

Когато зареждате с помощта на универсалния порт за зареждане Type-C, иконата на индикатора на батерията ще мига в цикличен интервален начин на дисплея за зареждане на продукта. Когато е напълно заредена, иконата на батерията ще остане да свети.

1. Когато използвате от верката за първи път, моля, заредете я напълно и времето за зареждане не трябва да надвишава 2,5 часа.

2. Моля, зареждайте устройството веднъж месечно, за да поддържате добра производителност.

Забележка:

Когато иконата на батерията показва празна батерия. Използвайте кабел за зареждане Type-C за бързо зареждане.



Иконата мига
постепенно по време на зареждане.



Иконата е изцяло бяла.
Напълно зареден



Дистрибутор

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

57 PIECES

PRECISION ELECTRIC SCREWDRIVER SET



User Manual

Before use, please carefully read all safety warnings, instructions, illustrations, and regulations marked in the manual.





Safety Information

Before using this product, please read the following safety instructions and follow all normal safety precautions.


Any operation not in accordance with these instructions may result in damage to this product.



Electrical Safety

- 1, The charging cable of electric screwdriver needs to use original accessories, which will greatly reduce the danger of charging.
- 2, Please do not expose the electric screwdriver to the sun burst or placed it in a humid environment, which will lead to the screwdriver rust and can not be used.
- 3, If you can not avoid using the electric screwdriver in a humid environment, please wear silicone type gloves as a protective measure to reduce the risk of electric shock.
- 4, If the electric screwdriver is operated in an electrostatic environment, please install an electrostatic ring to demagnetize the bit to reduce operating accidents.

How To Use



Opening Method

Press the top button.
Organiser pops up
automatically.

Removing the Tool

Remove the tool by
pinching the head of the
accessory screwdriver.




Storage method

Align the tail with the
slot. Then push the top
into the slot.

Part Description

Contents Include:

56 Pieces screwdriver set + a type C charging cable



- ① 1x Electric screwdriver handle
- ② 1x Metal crowbar
- ③ 1x Magnetizer/Demagnetizer
- ④ 1x Tweezers
- ⑤ 12x 35mm long bits
- ⑥ 40x 28mm short bits
- ⑦ 1x Type-C charging cable

Product Specification

Battery capacity: 500mAh
Battery type: Lithium battery
Voltage: 3.7V-DC
Idling speed: 150±10rpm
Electric torque: 0.1-0.3N.m
Manual torque: 3N.m
Charging time: >120mins
Bits specification: H4x28mm & H4x35mm
Bits material: S2 Premium steel

Gear torque comparison table

Gear	Torque value
0	OFF
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(The above parameters are for the fully charged state.)

Screwdriver Bits Specification:

H4*35mm x 12PCS

 PH0, PH1	 T8H, T10H, T15H, T20H
 SL2.0	 H1.5, H2.0, H2.5
 U2.6	 2.5


H4*28mm x 40PCS

 PH0000, PH000, PH00, PH2	
 SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0	
 H0.7, H0.8, H0.9, H1.0, H1.3, H3.0	
 Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1	
 P2, P5, P6	 U2.0, U3.0
 2.0, 2.3	 SQ0, SQ1
 T5H, T6H, T7H, T9H	 T2, T3, T4
 SIM	 W1.5

Electric Screwdriver Description




Using Steps



1. Install bit.



2. Press “”, each press will adjust to a different gear torque.



2. Press “”, tighten the screw and turn on the light at the same time.



3. Press “”, loosen the screws and turn on the light at the same time

Note:

If the main unit does not work after 10 seconds, the LED light will go out automatically.

OLED Screen Instructions

The product is equipped with three torque, can be switched to different gears through the "gear adjustment" button.

"0 gear" for the shutdown gear, this gear motor and lighting are not working; switch to 1-3 gear to start working, the screen into the work interface.

Press the direction button, the screwdriver head rotates while the LED lights up, the screen will synchronously display the number of gears, and the small plane icon will fly cyclically according to the direction of the button.



The screen icon shows "✋" for twisting the screws tightly, the screen icon shows "✋" for twisting the screws loosely.

Charging Instruction

Charging using the Type-C universal charging port, the product's charging screen displays a cyclic incremental flashing of the battery indicator icon. When fully charged, the battery icon remains lit.

1, Please charge fully when using the screwdriver in first time and the charging time is no more than 2.5 hours.

2, Please charge the once a month to maintain a good performance.

Note:


When the battery icon shows empty battery. Please use the Type-C charging cable to charge it promptly.



Icon blinks
incrementally Charging



Icon shows full white
Fully charged



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Wkrętarka
akumulatorowa UF-TOOLS 57w1 z
unikatowym etui, srebrna, USB-C



Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia, instrukcje, ilustracje i przepisy dotyczące bezpieczeństwa wskazane w instrukcji.





Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności .
postępować zgodnie z instrukcjami i zachować wszelkie standardowe środki ostrożności .

Wszelkie czynności wykonywane niezgodnie z niniejszą instrukcją mogą spowodować uszkodzenie produktu.



Bezpieczeństwo elektryczne

1. Do ładowania należy używać oryginalnego kabla ładującego. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń.
2. Nie wystawiaj wkrętkarki elektrycznej na działanie promieni słonecznych ani nie umieszczaj jej w wilgotnym środowisku, ponieważ może to spowodować korozję wkrętkarki i uniemożliwić jej używanie.
3. Jeżeli nie możesz uniknąć używania wkrętkarki elektrycznej w wilgotnym środowisku, w celach ochronnych noś silikonowe rękawice, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
4. Jeżeli wkrętkarka elektryczna będzie używana w środowisku elektrostatycznym, należy zainstalować pierścień elektrostatyczny w celu rozmagnesowania bitu i zmniejszenia ryzyka wypadków podczas pracy.

Jak używać




Metoda otwierania

Naciśnij górny przycisk.

Organizator otwiera się automatycznie.

Wyjmowanie śrubokręta

Wyciągnij śrubokręt
poprzez ścisnięcie głowy.




Metoda przechowywania

Dopasuj do szczeliny.
Następnie wsuń górną część w
szczelinę.

Opis części

Zawartość obejmuje:

Zestaw 56 śrubokrętów i kabel ładujący typu C



Specyfikacja produktu

Pojemność baterii: 500mAh

Typ baterii: bateria litowa

Napięcie: 3,7 V DC

Prędkość biegu jałowego : 150±10 obr./min

Moment obrotowy elektryczny : 0,1-0,3 Nm

Moment obrotowy ręczny : 3 Nm

Czas ładowania: >120 min

Specyfikacja bitów: H4x28mm i H4x35mm

Materiał bitu: stal S2 Premium

Tabela porównawcza momentu obrotowego przekładni

Przenosić	Wartość momentu obrotowego
0	OFF
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Powyższe parametry odnoszą się do stanu pełnego naładowania.)

Specyfikacja bitów do wkrętek:


H4*35mm x 12PCS

 PH0, PH1	 T8H, T10H, T15H, T20H
 SL2.0	 H1.5, H2.0, H2.5
 U2.6	 2.5


H4*28mm x 40PCS

 PH0000,PH000,PH00,PH2	
 SL1.0,SL1.5,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0	
 H0.7,H0.8,H0.9,H1.0,H1.3,H3.0	
 Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1	
 P2,P5,P6	 U2.0,U3.0
 2.0,2.3	 SQ0,SQ1
 T5H,T6H,T7H,T9H	 T2,T3,T4
 SIM	 W1.5

Opis wkrętarci elektrycznej




Kroki



1. Zainstaluj bit.



2. Naciśnij przycisk i ustaw żądany współczynnik przełożenia.



2. Naciśnij przycisk, dokręć śrubę i jednocześnie włączyć światło.



3. Naciśnij przycisk, poluzuj śrubę i jednocześnie włącz światło

Notatka:

Jeżeli jednostka główna nie działa po 10 sekundach, Dioda LED wyłączy się automatycznie.

Instrukcja obsługi ekranu OLED

Urządzenie wyposażone jest w trzy momenty obrotowe, które można przełączać na różne biegi za pomocą przycisku „ustawienie biegów”.

„Przenieś 0”, aby wyłączyć urządzenie i oświetlenie nie świeci;

Przełącz na bieg 1-3 i rozpocznij pracę, wyświetlacz przejdzie w interfejs roboczy.

Naciśnij przycisk kierunkowy, głowicę śrubokręta obraca się, gdy dioda LED jest włączona, liczba biegów jest wyświetlana synchronicznie na wyświetlaczu a mała ikonka samolotu będzie latać cyklicznie zgodnie z kierunkiem naciśnięcia przycisku.



Ikona wyświetlacza pokazuje  " do mocnego dokręcania śrub, do „ikona wyświetlacza”  luzowania śrub.

Instrukcje ładowania

Podczas ładowania za pomocą uniwersalnego portu ładowania typu C ikona wskaźnika baterii będzie migać cyklicznie na wyświetlaczu ładowania produktu. Po pełnym naładowaniu ikona baterii pozostanie zapalona.

1. Przy pierwszym użyciu wkrętarki należy ją całkowicie naładować. Czas ładowania nie powinien przekroczyć 2,5 godziny.
2. Aby zachować dobrą wydajność urządzenia , należy je ładować raz w miesiącu .

Notatka:

Gdy ikona baterii wskazuje na rozładowaną baterię, użyj kabla ładującego typu C, aby szybko naładować.



Podczas ładowania ikona stopniowo miga .



Ikona jest całkowicie biała.
W pełni naładowany



Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

električni akumulatorski izvijač 57 v 1 z
edinstvenim ohišjem, srebrn, USB-C



Uporabniški priročnik

Pred uporabo natančno preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in predpise. navedeno v navodilih.





Varnostne informacije

Pred uporabo tega izdelka preberite naslednje varnostne ukrepe . navodila in upoštevajte vse običajne varnostne ukrepe.

Vsako delovanje, ki ni v skladu s temi navodili, lahko povzroči poškodbo tega izdelka.



Električna varnost

1. Za polnjenje uporabite originalni polnilni kabel. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb.
2. Električnega izvijača ne izpostavljajte sončni svetlobi ali ga postavljajte v vlažno okolje, saj bo to povzročilo korozijo izvijača in ga ne bo mogoče uporabljati.
3. Če se uporabe električnega izvijača ne morete izogniti v vlažnem okolju, nosite silikonske rokavice kot zaščitni ukrep , da zmanjšate tveganje električnega udara.
4. Če električni izvijač deluje v elektrostatičnem okolju, namestite elektrostatični obroč za razmagnetitev nastavka in s tem zmanjšajte število nesreč pri uporabi.

Kako uporabljati




Način odpiranja

Pritisnite zgornji gumb.

Organizator se odpre samodejno.

Izmet izvijača

Izvalcite izvijač
s stiskanjem glave.

Način shranjevanja


Poravnajte z režo.

Nato zgornji del potisnite v režo.

Opis dela

Vsebina vključuje:

56-delni komplet izvijačev in polnilni kabel tipa C



- 1 1x Ročaj električnega izvijača
- 2 1x Kovinska lomilka
- 3 1x magnetizator/demagnetizator
- 4 1x pinceta
- 5 12 x 35 mm dolgih bitov
- 6 40 x 28 mm kratkih nastavkov
- 7 1x polnilni kabel tipa C

Specifikacije izdelka

Kapaciteta baterije: 500 mAh

Vrsta baterije: Litijeva baterija

Napetost: 3,7 V enosmerne napetosti

Prosti tek: 150±10 vrt/min

Električni navor: 0,1–0,3 Nm

Ročni navor: 3 Nm

Čas polnjenja: >120 min

Specifikacije bitov: V4x28 mm in V4x35 mm

Material nastavka: jeklo S2 Premium

Primerjalna tabela navora zobnikov

Prenos	Vrednost navora
0	OFF
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Zgornji parametri veljajo za popolnoma napolnjeno stanje.)

Specifikacije izvijačnih nastavkov:

H4*35mm x 12PCS

⊕ PH0, PH1	⊛ T8H, T10H, T15H, T20H
⊖ SL2.0	⊙ H1.5, H2.0, H2.5
Ⓢ U2.6	⬆ 2.5


H4*28mm x 40PCS

⊕ PH0000, PH000, PH00, PH2	
⊖ SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0	
⊙ H0.7, H0.8, H0.9, H1.0, H1.3, H3.0	
Ⓢ Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1	
⊛ P2, P5, P6	Ⓢ U2.0, U3.0
⬆ 2.0, 2.3	⬛ SQ0, SQ1
⊛ T5H, T6H, T7H, T9H	⊛ T2, T3, T4
⊙ SIM	⊕ W1.5

Opis električnega izvijača




Koraki



1. Namestite sveder.



2. Pritisnite gumb in nastavite želeno prestavno razmerje.



2. Pritisnite gumb, privijte vijak in hkrati vklopiti svetlobo.



3. Pritisnite gumb, odvijte vijak in hkrati vklopite luč.

Opomba:

Če glavna enota ne deluje po 10 sekundah, LED lučka se bo samodejno izklopila.

Navodila za OLED zaslon

Naprava je opremljena s tremi navori, ki jih je mogoče preklopiti na različne prestave z gumbom "nastavitev prestave".

"Prenesi 0" za izklop naprave in osvetlitve ni prižgano;

Preklopite na prestavo 1-3 in začnite delati, zaslon bo vstopil v delovni vmesnik.

Pritisnite smerni gumb, glava izvijača vrti se, medtem ko LED sveti, število prestav se sinhrono prikazuje na zaslonu in ikona majhnega letala bo ciklično letela glede na smer gumba.



Ikona na zaslonu prikazuje " za trdno privijanje vijakov, "ikona zaslona" za odvijanje vijakov.



Navodila za polnjenje

Med polnjenjem z uporabo univerzalnega polnilnega priključka Type-C bo ikona indikatorja baterije na zaslonu polnjenja izdelka ciklično utripala. Ko je baterija popolnoma napolnjena, bo ikona baterije ostala prižgana.

1. Pred prvo uporabo izvijača ga popolnoma napolnite, čas polnjenja pa ne sme presegati 2,5 ure.

2. Za ohranjanje dobrega delovanja napravo polnite enkrat mesečno .

Opomba:

Ko ikona baterije prikazuje prazno baterijo, jo hitro napolnite s polnilnim kablom tipa C.




Med polnjenjem

ikona postopoma utripa .



Ikona je popolnoma bela.

Popolnoma napolnjeno



Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

električni akumulatorski odvijač 57 u 1 s
jedinstvenim kućištem, srebrni, USB-C



Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte sva sigurnosna upozorenja,
upute, ilustracije i propise prije upotrebe.
naznačeno u uputama.





Sigurnosne informacije

Prije upotrebe ovog proizvoda pročitajte sljedeće sigurnosne mjere .
upute i pridržavajte se svih uobičajenih sigurnosnih mjera.

Bilo koji postupak koji nije u skladu s ovim uputama može oštetiti
ovaj proizvod.



Električna sigurnost

1. Za punjenje koristite originalni kabel za punjenje. U suprotnom postoji opasnost od ozljede.
- 2, Molimo vas da ne izlažete električni odvijač sunčevoj svjetlosti ili ga stavljate u vlažno okruženje, to će dovesti do korozije odvijača i neće se moći koristiti.
- 3, Ako ne možete izbjeći korištenje električnog odvijača u vlažnom okruženju, nosite silikonske rukavice kao zaštitnu mjeru kako biste smanjili rizik od strujnog udara.
- 4, Ako se električni odvijač koristi u elektrostatičkom okruženju, ugradite elektrostatički prsten za demagnetiziranje nastavka i smanjenje nezgoda pri radu.

Kako koristiti




Način otvaranja

Pritisnite gornji gumb.

Organizator se otvara automatski.

Izbacivanje odvijača

Izvucite odvijač
stiskanjem glave.



Način skladištenja


Poravnajte s utorom.
Zatim gurnite gornji dio u utor.



Opis dijela

Sadržaj uključuje:

Set od 56 odvijača i kabel za punjenje tipa C



Specifikacije proizvoda

Kapacitet baterije: 500mAh

Vrsta baterije: Litijeva baterija

Napon: 3,7 V istosmjerne struje

Brzina praznog hoda : 150±10 o/min

Električni moment: 0,1-0,3 Nm

Ručni okretni moment: 3 N.m

Vrijeme punjenja: >120 min

Specifikacije bita: V4x28 mm i V4x35 mm

Materijal bita: S2 Premium čelik

Tablica usporedbe momenta zupčanika

Prijenos	Vrijednost momenta
0	OFF
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Gore navedeni parametri odnose se na potpuno napunjeno stanje.)

Specifikacije bitova odvijača:

H4*35mm x 12PCS

 PH0, PH1	 T8H, T10H, T15H, T20H
 SL2.0	 H1.5, H2.0, H2.5
 U2.6	 2.5


H4*28mm x 40PCS

 PH0000,PH000,PH00,PH2	
 SL1.0,SL1.5,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0	
 H0.7,H0.8,H0.9,H1.0,H1.3,H3.0	
 Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1	
 P2,P5,P6	 U2.0,U3.0
 2.0,2.3	 SQ0,SQ1
 T5H,T6H,T7H,T9H	 T2,T3,T4
 SIM	 W1.5

Opis električnog odvijača



Koraci



1. Ugradite svrdlo.



2. Pritisnite gumb i postavite željeni prijenosni omjer.



2. Pritisnite gumb, zategnite vijak i istovremeno uključiti svjetlo.



3. Pritisnite gumb, otpustite vijak i istovremeno uključite svjetlo

Bilješka:

Ako glavna jedinica ne radi nakon 10 sekundi, LED će se automatski isključiti.

Upute za OLED ekran

Uređaj je opremljen s tri okretna momenta, može se prebacivati na različite brzine pomoću gumba "postavka brzine".

"Prebaci 0" za isključivanje uređaja i rasvjete

nije osvijetljeno;

Prebacite se u brzinu od 1 do 3 i počnite raditi, zaslon će ući u radno sučelje.

Pritisnite gumb za smjer , glava odvijača okreće se dok je LED upaljena , broj brzina se sinkrono prikazuje na zaslonu i ikona malog aviona će ciklički letjeti prema smjeru gumba.



Ikona zaslona prikazuje "ikonu  " za čvrsto zatezanje vijaka, za zaslon"  otpuštanje vijaka.



Upute za punjenje

Prilikom punjenja pomoću univerzalnog priključka za punjenje tipa C, ikona indikatora baterije će ciklički bljeskati na zaslonu punjenja proizvoda. Kada je potpuno napunjena, ikona baterije će ostati upaljena.

1. Prilikom prve upotrebe odvijača, potpuno ga napunite, a vrijeme punjenja ne smije biti dulje od 2,5 sata.

2. Molimo puniti uređaj jednom mjesečno kako biste održali dobre performanse.

Bilješka:

Kada ikona baterije prikazuje praznu bateriju, koristite kabel za punjenje tipa C za brzo punjenje.



Ikona postupno treperi tijekom punjenja.



Ikona je potpuno bijela.
Potpuno napunjeno



Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz